

# Zápis ze servisního zásahu na střídači VLSP TR Západ

Dne 26. 6. 2020 se dostavili technici PEG s.r.o. pro identifikaci následujících nedostatků:

- Střídač 1 nebylo možné po opětovném přivedení DC napětí zapnout

## Popis závady:

Dne 25. 6. 2020 byla nahlášena závada na střídači 1 MASTER. Výstupní napětí ze sestavy master-slave bylo dodáváno do odběru ze střídače slave.

Po opětovném přivedení DC napětí po přepojení přívodních kabelů nebylo možné střídač zapnout.

Dne 26. 6. 2020 bylo na místě zjištěno, že je vadná pravděpodobně zdrojová deska střídače. Náhradní díly nejsou na trhu běžně dostupné. Oprava desky, případně její výměna technikem firmy Kumer by byla nerentabilní, vzhledem k tomu, že je rozvodna v rekonstrukci a střídače budou demontovány během několika týdnů. Doporučujeme opravu neprovádět, zálohu ponechat na střídači slave, který v současné době pracuje bez závad.

## Vysvětlení příčiny poruch, resp. nedostatků:

Spálená zdrojová deska.

## Odstranění závady:

Závadu není možné odstranit.

**Zapsal:** Ing. Pavel Novák

**Dne:** 26. 6. 2020