

PEG spol. s.r.o.
Kolbenova 922/5a
190 00 Praha 9

Tel 281 087 521
Fax 281 087 522
www.peg.cz
peg@peg.cz

IČ 45278784
DIČ CZ45278784

KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Telefon 267 051 111

IČ 27376516
DIČ CZ27376516

Vyřizuje: Ing. Pavel Novák
Tel 281 087 525
Mob 731 56 30 33
Email p.novak@peg.cz

PROTOKOL O PROHLÍDCE

číslo 210410

Vystaveno: 12. 10. 2021

Rozvodna: Černý Most

Provedl: Novák

Dne 12. 10. 2021 byla provedena pravidelná servisní prohlídka zařízení VLS v rozvodně PREDistribuce a. s. Prohlídku provedli výše uvedení pracovníci firmy PEG spol. s r.o.

V rámci prohlídky zařízení byly provedeny následující úkony:

- Vizuální kontrola instalovaných staničních baterií
- Kontrola čistoty a dotažení spojů
- Kontrola stavu článkových nádob
- Kontrola konzervace propojů a šroubových spojů článků

- Vizuální kontrola nabíjecích zdrojů
- Kontrolní měření výstupních napětí nabíjecích zdrojů
- Kontrola správné funkce nabíjecích zdrojů
- Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů nabíjecích zdrojů

- Vizuální kontrola střídačů
- Kontrolní měření výstupních napětí střídačů
- Kontrola správného nastavení střídačů
- Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů střídačů

- Vizuální kontrola rozváděčů vlastní spotřeby
- Vyčištění, dotažení svorek v rozváděčích vlastní spotřeby

Závěry, doporučení

Baterie

Baterie nevykazují zjevné vady.

Nabíječe

Nabíječ 1 má na displeji chybu v zobrazování údajů, provozní hodnoty je možné vyčíst.

Nabíječe nejsou řádně označeny.

Nabíječe pracují bez dalších závad.

Oba nabíječe vykazují výrazné vibrace na síťové frekvenci. Pravděpodobně pocházejí od vstupních transformátorů.

Střídače

Střídače v současném stavu pracují bez závad, nejsou řádně označeny.

220 V DC ATJ, ATK

V rozváděči nedošlo ke změně selektivity jistění, problémy byly popsány v předešlé zprávě. Sestava rozváděčů je poměrně komplikovaná. Rozváděče nejsou přehledně označeny.

Zajištěné napětí 230 V AC ANK

Rozváděč zajištěného napájení nevykazuje závady. Rozváděč není řádně označen.

Automatický záskok

Automatický záskok je standardního provedení. Automatický záskok nebylo možné vyzkoušet, pracuje bez závad.

Ing. Pavel Novák, PEG spol. s r.o.