

PEG spol. s.r.o.
Kolbenova 922/5a
190 00 Praha 9

Tel 281 087 521
Fax 281 087 522
www.peg.cz
peg@peg.cz

IČ 45278784
DIČ CZ45278784

KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Telefon 267 051 111

IČ 27376516
DIČ CZ27376516

Vyřizuje: Ing. Tereza Červinková
Tel 281 087 525
Mob 602 710 745
Email t.cervinkova@peg.cz

PROTOKOL O PROHLÍDCE

číslo 130237

Vystaveno: 21.5.2013

Rozvodna: Měcholupy

Provedl: Červinková, Bayer

Dne 21.5.2013 byla provedena pravidelná servisní prohlídka DC zařízení v rozvodně PREDistribuce a.s.. Prohlídku provedli výše uvedení pracovníci firmy PEG spol. s r.o.

V rámci prohlídky zařízení byly provedeny následující úkony:

- Vizuelní kontrola instalovaných staničních baterií
- Kontrola výšky a hustoty elektrolytu
- Kontrola čistoty a dotažení spojů
- Kontrola stavu článkových nádob
- Kontrola konzervace propojů a šroubových spojů článků

- Vizuelní kontrola nabíjecích zdrojů
- Kontrolní měření výstupních napětí nabíjecích zdrojů
- Kontrola správné funkce nabíjecích zdrojů
- Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů nabíjecích zdrojů

- Vizuelní kontrola střídačů
- Kontrola správného nastavení střídačů

- Vizuelní kontrola rozváděčů vlastní spotřeby
- Vyčištění, dotažení svorek v rozváděčích vlastní spotřeby

Z prohlídky byly vypracovány detailní protokoly o stavu zařízení, které jsou nedílnou součástí této zprávy.

Závěry, doporučení

Nabíjecí zdroje a střídače pracují bez závad, se správným nastavením výstupních veličin.

Měřicí přístroj proudu ve zdroji ATW1 neměří správně, doporučuji výměnu.

Na staničních bateriích zajištěného napájení byly provedeny tříhodinové kapacitní zkoušky, ze kterých byl zpracován protokol.

V rámci pravidelné údržby, z provozních důvodů, nebyl proveden test nouzového osvětlení.

Ing. Tereza Červinková, PEG spol. s r.o.