PEG spol. s.r.o.
Kolbenova 922/5a
190 00 Praha 9

Tel 281 087 521
Fax 281 087 522
www.peg.cz
peg@peg.cz

IČ 45278784
DIČ CZ45278784

KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Telefon 267 051 111

IČ 27376516
DIČ CZ27376516

Vyřizuje: Ing. Pavel Novák
Tel 281 087 525
Mob 731 56 30 33
Email p.novak@peg.cz

PROTOKOL O PROHLÍDCE
číslo 140317

Vystaveno: **5. 9. 2014**

Rozvodna: **Měcholupy**

Provedl: **Novák**

Dne 5. 9. 2014 byla provedena pravidelná servisní prohlídka zařízení VLS v rozvodně PREdistribuce a.s.. Prohlídku provedli výše uvedení pracovníci firmy PEG spol. s r.o.

V rámci prohlídky zařízení byly provedeny následující úkony:

- Vizuální kontrola instalovaných staničních baterií
- Kontrola čistoty a dotažení spojů
- Kontrola stavu článkových nádob
- Kontrola konzervace propojů a šroubových spojů článků

- Vizuální kontrola nabíjecích zdrojů
- Kontrolní měření výstupních napětí nabíjecích zdrojů
- Kontrola správné funkce nabíjecích zdrojů
- Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů nabíjecích zdrojů

- Vizuální kontrola rozváděčů vlastní spotřeby
- Vyčištění, dotažení svorek v rozváděčích vlastní spotřeby

Závěry, doporučení

Oba nabíječe i oba střídače pracují bez poruch, udržovací napětí je v toleranci.

Baterie nevykazují zjevné vady. Hladina elektrolytu obou 110V baterií je na spodní hranici předepsané výrobcem. Je třeba dolít destilovanou vodu. Barva na stojanu 110V baterie 1 se odlupuje na celé ploše stojanu. Stojan by bylo vhodné opatřit novým ochranným nátěrem odolným prostředí v baterkárně.

Sestava rozváděčů 3x400V AC nezajištěné není vybavena příčnou spojkou. Oba přívody jsou na stejné straně rozváděčové sestavy.

Automatický záskok byl vyzkoušen a pracoval bez závady.

Ing. Pavel Novák, PEG spol. s r.o.

PEG spol. s r.o., Baarova 49, 140 00 Praha 4
Provozovna Kolbenova 922/5a, 190 00 Praha 9
www.peg.cz
peg@peg.cz
Tel: 281 087 521, fax: 281 087 522
GSM O_2: 724 366 435